IT

NOTA INFORMATIVA: Prima di utilizzare il casco leggere attentamente le istruzioni. Il non attenersi a quanto esposto potrebbe ridurre la sicurezza offerta dal casco. In caso di incidente con relative lesioni o addirittura decesso dovuto ad un impropriato utilizzo del casco, il produttore declinare ogni responsabilità. Il presente casco è costruito in modo tale da assorbire l'energia di un impatto attraverso la distribuzione parziale ed l'ammortizzazione dei componenti essenziali. Questo casco deve essere utilizzato solo ed esclusivamente per l'attività per cui è stato certificato (vedi marcature). Il presente casco ad elevate prestazioni per l'industria, è stato certificato CE secondo la norma Europea EN 14052:2012. Questo casco è conforme ai requisiti di rilevata della Norma Europea Norm EN 14052:2012 quando il sottogruppo è indossato e regolato secondo le istruzioni d'uso. La procedura di certificazione CE è stata effettuata dall'organismo notificato n°0426, Italcert Valle Sarca, 336 20126 Milano - Italia.

ATTENZIONE: Il casco non può sempre proteggere da lesioni. In particolar modo è bene considerare che nessun casco è in grado di proteggere la testa dalle forze che generate da impatti violenti. In caso di un urto violento anche se il danno non è visibile sostituire il casco, in quanto potrebbe aver esaurito la sua capacità di assorbire ulteriori urti e di fornire protezione adeguata. Il casco soggetto del presente manuale è un Dispositivo di Protezione Individuale di categoria « come tale è stato sottoposto a procedura di certificazione CE con applicazione dei requisiti previsti dagli Allegati II A Modulo B e Modulo D 2014/425. Il dispositivo è soggetto a procedura di controllo in accordo con l'Allegato VII del suddetto regolamento. All'organismo notificato 0426 è affidato l'incarico di verifica.

MONENCLATURA: 1-Calotta; 2-Carenatura; 3-Sistema di aggiustaggio; 4-Visiera; 5-Cinturino sottogola; 5- Divaricatore laterale; 6- Fibbia; 7- Clip ferma bangiolo; 8- Foro per montaggio adattatore protezioni antiurtome; 9- Foro per montaggio adattatore per cuffie antirumore; 10- Adattatore protezioni antiurtome.

UTILIZZO PREVISTO: Questo prodotto prevenisce a seconda della sua classe di appartenenza, il rischio di lesioni per un'adeguata protezione, è importante che il casco sia della proprio taglia e ben calzato sulla testa in modo da offrire il massimo comfort e sicurezza. Il casco deve essere regolato per adattarsi alla forma della testa in modo da poterlo essere posizionate in modo tale da non coprire le orecchie, la fibbia deve trovarsi lontano dall'osso mandibolare e le cinghie e la fibbia devono essere regolate in modo tale da essere sempre ben chiuse e ben serrate. Con il cinturino sottogola ben allacciato e regolato correttamente verificate sempre che il casco non comprima eccessivamente la parte mento e che non vi sia spazio eccessivo tra il cinturino e la testa.

REGOLAZIONI CASCO: Indossate il casco e adattate la taglia, ruotando la rotella posteriore (in senso orario per stringere la taglia e in senso opposto per allargarla) o semplicemente tirando o spingendo le estremità posteriori del cinturino di chiusura rapida fino ad ottenere la tensione desiderata (Fig. 2). Posizionare il sistema di regolazione taglia nella zona nuca, come illustrato (Fig. 3). Inclinandolo e ruotando per le versioni prevedono un'inclinazione. Allacciare il cinturino inserendo una fibbia nell'altra fino a sentire lo scatto di bloccaggio (Fig. 4). Tirare il cinturino sottogola per verificare che la fibbia sia bloccata (Fig. 5). Regolare la lunghezza del cinturino sottogola per fissare saldamente il casco sulla vostra testa. L'anello in gomma deve essere posizionato sulla parte inferiore della fascia e non sulla parte mento. Regolare l'inclinazione della visiera, facendolo scorrere sulla fettucce fino a trovare la posizione desiderata (Fig. 6-6). Per togliere il casco dalla testa aprire il cinturino sottogola premendo contemporaneamente i pulsanti laterali (Fig. 7) e sfilare il casco.

PARTI DI RICAMBIO: Sono vietate modifiche, sostituzioni o aggiunte non autorizzate dal produttore. Utilizzare esclusivamente ricambi originali. Il casco non autorizzato dal fabbricante. Utilizzare solo ricambi originali KASK. Il casco non deve essere modificato allo scopo di applicarvi altri accessori (EN1731) - esclusivamente gli accessori originali possono essere montati o rimossi. Check with the dealer or manufacturer whether the accessories listed above are available. Follow the installation and operating instructions supplied with the accessory. Use only accessories approved by the manufacturer.

CONTROLLI: Before using the helmet, check its integrity in all its parts. Following a violent impact even if the damage is not visible, replace the helmet, as it may have exhausted its ability to absorb further impacts and provide the required protection.

CLEANING: Clean the helmet (and any visor, ear flaps and sun visor) using only water, neutral soap, and a soft, clean cloth, allowing it to air dry at room temperature. The internal padding should be washed by hand in cold water. If it is removable, it can be removed and washing by hand in cold water. Air-dry at room temperature. 30°C. Avoid using chemical detergents or solvents.

STORAGE: When not in use, it is best to keep the helmet at a temperature between 5°C and 35°C, protected from direct sunlight and away from heat sources, we recommend storing the helmet in its original package.

APPLICATION OF ADHESIVES: Glues and adhesives supplied in the accessory kit must be used in compliance with the manufacturer's specifications. Any repair or modification not foreseen may adversely affect the protective function of the helmet.

PARTS IN DISPOSAL: Comply with the regulations in force in the country of destination for disposal of the helmet and its components.

PRECAUTIONS: Do not use the helmet as a base or support or container. Do not compress it. Do not drop it. Avoid contact with sharp objects. Do not use in temperatures below -20° and above + 50°. Avoid prolonged exposure to the sun. Protect the helmet by the size adjuster. Protect against chemical agents.

LIFESPAN: The lifespan of the helmet depends on a number of degenerative factors, including temperature changes, exposure to direct sunlight, the more or less intense use. The helmet must be checked regularly, and before each use, to detect the presence of any damage such as cracks, deformations, peeling that represent factual elements of the state deterioration of the helmet. Elements that have suffered significant shock sensitive entities should be replaced, regardless of the visible damage, because they may have lost their ability to absorb shocks. The maximum lifespan is 10 years from the date of manufacture. After this period, the helmet should be eliminated because the protection is reduced over time due to the aging of the raw materials of the manufacturing. Data to provide to the helmet.

REVISION: In addition to the normal visual inspection before each use, a competent inspector should perform a thorough inspection at least once a year. Registration of inspections must be conducted on a control board that contains detailed references to: type, model, manufacturer's data, batch or serial number, purchase date, expiry and first use, date of inspection and any notes. Do not remove labels or markings and check their readability. If you encounter cracks, abrasions or any other damage, contact the manufacturer for inspection before using the helmet.

5 YEAR WARRANTY: KASK guarantees the product for 5 years for defects in materials or workmanship. The warranty does not cover defects caused by normal wear and tear, modifications, incorrect storage, improper maintenance or improper use. Contact your dealer for more information on the warranty.

MARKING/LABELLING: Information contained on the inside of the helmet, printed on a label, which should not be removed for any reason.

RESPONSIBILITY: KASK Spa declines all responsibility for any direct or indirect damage, accidental or deliberate, caused by improper use of KASK products. The user assumes all risks arising from an improper use of KASK products.

DECLARATION OF CONFORMITY: To obtain a copy of the EU Declaration of Conformity, visit the website www.kask.com

EN

NOTE: Read all instructions carefully before using the helmet; if they are not followed correctly, the level of protection offered by the helmet could be reduced. The manufacturer and/or distributor will accept no responsibility in the event of accidents leading to injury or even death due to improper use of the helmet. This helmet is built to absorb impact by partially distributing the shock or by damaging its essential components. This helmet should be used exclusively for the activities for which it is certified (see labelling). This high performance helmet for industry has been EC approved following to the European Regulation EN 14052:2012. This helmet complies with the retention standards of the European Regulation EN 14052:2012 when the chin strap is worn and adjusted as per our instruction manual. The Certification procedure was carried out by the notified body no.0426, Italcert Valle Sarca, 336 20126 Milan - Italy.

WARNING: This helmet cannot always protect the user from injury. Especially, you should keep in mind that no helmet can protect the head from the shock generated by violent impact. Following a violent impact even if the damage is not visible, the helmet should be replaced, as it may have exhausted its ability to absorb further shocks and provide the expected protection. The helmet object of this manual is a type III Personal Protection Device and as such was subjected to EC type examination in accordance with the requirements laid down in Annex II of the EU Regulation 2016/425. The device is subject to the control procedure in accordance with Annex VII of the aforementioned Regulation. The verification procedure was assigned to the Notified Body 0426.

MONENCLATURE: 1-Shell; 2-Headband; 3- Size adjustment system; 4-Chin strap; 5- Lateral retractor; 6- Buckle; 7- Clip for chin strap; 8- Hole for mounting adapter for front protection; 9- Hole for mounting adapter for earmuffs; 10- Mounting adapter for front protection.

INTENDED USE: This helmet provides, depending on its class of belonging, the risk of injuries for an adequate protection, it is important that the helmet fits properly and is well secured. The helmet must be adjusted to fit the user's head in order to provide the highest comfort and sufficient protection. The chin strap must be adjusted so that it does not press on the throat and the buckle must be adjusted in such a way so that the buckle does not press on the jaw bone. The buckle and straps must be adjusted in such a way so that the helmet does not squeeze the head nor moves freely back and forth (see Fig. 1).

HELMET ADJUSTMENT: Wear the helmet and adjust the size, rotating the rear wheel (clockwise to tighten the size and counter-clockwise to enlarge it) or simply (only for models equipped) by drawing the two quick-closing elements to obtain the desired tension (see Fig. 2). The frame event is indeed (only for models equipped) in the neck area (Fig. 3). Hitting it and (only for versions with this system) adjusting it in height. Fasten the strap by inserting a buckle in the other until you hear the locking click (Fig. 4). Pull the chin strap to check the buckle is locked (Fig. 5). Tug to check that the buckle is secure. Adjust the length of the chin strap to fit the helmet securely to your head. The rubber ring should be placed at the end of the chin strap, not on the throat. Adjust the helmet's inclination by sliding it along the straps until it reaches the desired position (Fig. 6-5). To remove the helmet, open the chin strap by pushing both side buttons on the buckle at the same time (Fig. 7).

REPLACEMENT PARTS: Changes, replacements and/or removals of one or any of the original components of the helmet are prohibited. Use only original KASK spare parts. Do not modify the helmet in order to fit other accessories that not be modified to attach any accessories except for those described below. If necessary, contact your retailer or the manufacturer.

ACCESSORIES: Visor - anti-scratch visor - sun visor - ear muffs - adjustable chin strap - reflective stickers - neck protection - sunbrero - earmuffs - eye protection visor (EN166 – EN14458) - face shield (EN166) - plastic mesh protector (EN1731) - metal mesh protector (EN1731) - welder's protector (EN175) - welding helmet (EN379).

Check with the dealer or manufacturer whether the accessories listed above are available. Follow the installation and operating instructions supplied with the accessory. Use only accessories approved by the manufacturer.

CONTROLS: Before using the helmet, check its integrity in all its parts. Following a violent impact even if the damage is not visible, replace the helmet, as it may have exhausted its ability to absorb further impacts and provide the required protection.

CLEANING: Clean the helmet (and any visor, ear flaps and sun visor) using only water, neutral soap, and a soft, clean cloth, allowing it to air dry at room temperature. The internal padding should be washed by hand in cold water. If it is removable, it can be removed and washing by hand in cold water. Air-dry at room temperature. 30°C. Avoid using chemical detergents or solvents.

STORAGE: When not in use, it is best to keep the helmet at a temperature between 5°C and 35°C, protected from direct sunlight and away from heat sources, we recommend storing the helmet in its original package.

APPLICATION OF ADHESIVES: Glues and adhesives supplied in the accessory kit must be used in compliance with the manufacturer's specifications. Any repair or modification not foreseen may adversely affect the protective function of the helmet.

PARTS IN DISPOSAL: Comply with the regulations in force in the country of destination for disposal of the helmet and its components.

PRECAUTIONS: Do not use the helmet as a base or support or container. Do not compress it. Do not drop it. Avoid contact with sharp objects. Do not use in temperatures below -20° and above + 50°. Avoid prolonged exposure to the sun. Protect the helmet by the size adjuster. Protect against chemical agents.

LIFESPAN: The lifespan of the helmet depends on a number of degenerative factors, including temperature changes, exposure to direct sunlight, the more or less intense use. The helmet must be checked regularly, and before each use, to detect the presence of any damage such as cracks, deformations, peeling that represent factual elements of the state deterioration of the helmet. Elements that have suffered significant shock sensitive entities should be replaced, regardless of the visible damage, because they may have lost their ability to absorb shocks. The maximum lifespan is 10 years from the date of manufacture. After this period, the helmet should be eliminated because the protection is reduced over time due to the aging of the raw materials of the manufacturing. Data to provide to the helmet.

REVISION: In addition to the normal visual inspection before each use, a competent inspector should perform a thorough inspection at least once a year. Registration of inspections must be conducted on a control board that contains detailed references to: type, model, manufacturer's data, batch or serial number, purchase date, expiry and first use, date of inspection and any notes. Do not remove labels or markings and check their readability. If you encounter cracks, abrasions or any other damage, contact the manufacturer for inspection before using the helmet.

1 YEAR WARRANTY: KASK guarantees the product for 5 years for defects in materials or workmanship. The warranty does not cover defects caused by normal wear and tear, modifications, incorrect storage, improper maintenance or improper use. Contact your dealer for more information on the warranty.

MARKING/LABELLING: Information contained on the inside of the helmet, printed on a label, which should not be removed for any reason.

RESPONSIBILITY: KASK Spa declines all responsibility for any direct or indirect damage, accidental or deliberate, caused by improper use of KASK products. The user assumes all risks arising from an improper use of KASK products.

DECLARATION OF CONFORMITY: To obtain a copy of the EU Declaration of Conformity, visit the website www.kask.com

DE

ALLGEMEINE INFORMATION: Bevor Sie den Schutzhelm zum ersten Mal benutzen, lesen Sie aufmerksam die Anweisungen, ein Nichtbeachten der Hinweise könnte die Sicherheit des Helmes vermindern. Im Falle eines Unfalls mit entsprechenden Verletzungen oder sogar Todesfolge, der auf eine unsachgemäße Verwendung des Helmes zurückzuführen wird, übernehmen Hersteller und/oder Händler keinerlei Haftung. Der vorliegende Helm ist so konstruiert, dass er die Energie eines Aufpralls absorbiert, und zwar durch partielle Verteilung oder Beschädigung von essentiellen Bestandteilen. Dieser Hoch-Leistungs-Helm für Industrie ist EC gelassen gemäß EN 14052:2012 der Europäischen Norm. Dieser Helm entspricht den Rückhaltevorschriften der Europäischen Norm EN 14052:2012, wenn der Kinngurt gemäß unseren Anleitungen aufgesetzt und eingestellt wird.

ACHTUNG: Der Helm kann nicht immer vor Verletzungen schützen. Es ist besonders wichtig, zu bedenken, dass kein Helm den Kopf vor den Kräften eines heftigen Aufpralls schützen kann. Nach einem heftigen Aufprall ist der Helm in jedem Fall zu ersetzen, auch dann, wenn er keine sichtbare Beschädigung aufweist; seine Fähigkeit, weitere Schläge zu absorbieren, könnte durch eine frühere Beschädigung beeinträchtigt sein. Der Schutzhelm, der Gegenstand dieser Bedienungsanleitung ist ein Persönliches Schutzausrüstung (PSA).

NOMENKLATUR: 1- Schale; 2- Kopfband; 3- Einstellsystem; 4- Kinngurt; 5- Seitliche Verstellmechanismus; 6- Verschluss; 7- Clip für Kinngurt; 8- Öffnung für Befestigung von Schallschutzadapter; 9- Bohrung für Visier; 10- Markierung.

GEBRAUCHSANWEISUNG: Der Helm muss entsprechend der Größe des Kopfes eingestellt werden. Dazu den Tätigkeitsring zu ziehen. Für einen angemessenen Schutz ist es wichtig, dass der Helm die passende Größe hat und fest auf dem Kopf sitzt, so dass keinerlei Bewegungen des Helmes nach vorne, hinten oder zur Seite möglich sind. Die Kinnriemen müssen so eingestellt werden, dass sie die Ohren nicht verdecken, dass sie die Ohren nicht verdecken, die Schnallen muss fern vom Unterkieferknochen sein und die Schnallen und Gurte müssen so eingestellt werden, dass der Helm nicht wackelt.

HELMEINSTELLUNG: Setzen Sie den Helm auf und regulieren Sie die Größe, indem Sie das hintere Einstellrädchen drehen (im Uhrzeigersinn, um die Größe zu verkleinern, gegen den Uhrzeigersinn, um die Größe zu vergrößern) oder einfach (nur bei Modellen, die mit diesem System ausgestattet sind) die beiden Schnellverschlüsse ziehen, bis die gewünschte Spannung erreicht ist (Abb. 2). Das Ereignis ist in der Tat (nur bei Modellen, die mit diesem System ausgestattet sind) im Nacken. Es ist in der Höhe regelt. Legen Sie den Riemen ein, bis Sie den Verschluss hören (Abb. 4). Ziehen Sie am Kinnriemen, um zu überprüfen, dass der Verschluss eingerastet ist (Abb. 5). Um den Helm fest anlegen zu können, ist es wichtig, die Länge des Kinnriemens so einzustellen, dass der Helm nicht wackelt. Regulieren Sie den seitlichen Spreizer, indem Sie ihn auf den Bändern bis in die gewünschte Position gleiten lassen (Abb. 6-5). Um den Helm abzunehmen, drücken Sie die beiden Knöpfe am Verschluss, um den seitlichen Knöpfe des Verschlusses drücken (Abb. 7).

ERSATZTEILE: Es ist untersagt, Änderungen oder Ersetzungen an den Bestandteilen des Helmes vorzunehmen. Nur Originalersatzteile von KASK verwenden. Der Helm darf nicht derart verändert werden, dass er andere Zubehörteile aufnimmt. Zubehörteile dürfen nicht an den Helm angebracht werden, außer an den hierfür vorgesehenen Stellen. Wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder den Hersteller.

ZUBEHÖR: Adapter für Visierbefestigung - Adapter für Ohrkapseln - reflektierende Aufkleber - Nackenschutz - Sonnenschutz - Gehörschutzkapseln - Augenschutzvisier (EN166 – EN14458) - face shield (EN166) - plastic mesh protector (EN1731) - metal mesh protector (EN1731) - Schutzgitter aus Metall (EN1731) - Wechselplatter - Winterplatter.

Wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder den Hersteller, um zu prüfen, ob das oben aufgeführte Zubehör verfügbar ist. Befolgen Sie die Gebrauchs- und Montageanweisung, die im Lieferumfang enthalten ist. Verwenden Sie nur vom Hersteller genehmigte Zubehörteile.

CONTROLLE: Stellen Sie vor Gebrauch des Helms sicher, dass er vollständig ist und alle Teile vorhanden sind. Nach einem heftigen Aufprall ist der Helm ersetzen, auch wenn keine Beschädigungen zu sehen sind, da er möglicherweise seine Aufprallabsorbierung beeinträchtigt sein könnte und damit seine Schutzfunktion.

REINIGUNG: Reinigen Sie den Helm (und das Visier, die Ohrenschutzklappen und das Visier) mit Wasser, milder Seife und einem sauberen weichen Tuch und lassen Sie ihn an der Luft bei Raumtemperatur trocknen. Die Polsterung ist von Hand mit kaltem Wasser zu waschen. Wenn sie abnehmbar ist, kann sie entfernt und von Hand in kaltem Wasser gewaschen werden. Lufttrocknen bei Raumtemperatur. 30°C. Verwenden Sie keine chemischen Reinigungs- und Lösungsmittel sollte unbedingt vermieden werden.

AUFBEWAHRUNG: Wenn der Helm nicht benutzt wird, sollte er bei einer Temperatur zwischen 5°C und 35°C und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden, wir empfehlen die Originalverpackung.

APPLICATION OF ADHESIVES: Glues and adhesives supplied in the accessory kit must be used in compliance with the manufacturer's specifications. Any repair or modification not foreseen may adversely affect the protective function of the helmet.

PRECAUTIONS: Do not use the helmet as a base or support or container. Do not compress it. Do not drop it. Avoid contact with sharp objects. Do not use in temperatures below -20° and above + 50°. Avoid prolonged exposure to the sun. Protect the helmet by the size adjuster. Protect against chemical agents.

LIFESPAN: The lifespan of the helmet depends on a number of degenerative factors, including temperature changes, exposure to direct sunlight, the more or less intense use. The helmet must be checked regularly, and before each use, to detect the presence of any damage such as cracks, deformations, peeling that represent factual elements of the state deterioration of the helmet. Elements that have suffered significant shock sensitive entities should be replaced, regardless of the visible damage, because they may have lost their ability to absorb shocks. The maximum lifespan is 10 years from the date of manufacture. After this period, the helmet should be eliminated because the protection is reduced over time due to the aging of the raw materials of the manufacturing. Data to provide to the helmet.

REVISION: In addition to the normal visual inspection before each use, a competent inspector should perform a thorough inspection at least once a year. Registration of inspections must be conducted on a control board that contains detailed references to: type, model, manufacturer's data, batch or serial number, purchase date, expiry and first use, date of inspection and any notes. Do not remove labels or markings and check their readability. If you encounter cracks, abrasions or any other damage, contact the manufacturer for inspection before using the helmet.

5 JAHRE GARANTIE: KASK garantiert das Produkt für 5 Jahre für defekte Materialien oder Arbeitsmangel. Die Garantie deckt keine Defekte ab, die durch normale Verschleiß, unsachgemäßen Lagerung, unzureichende Wartung oder unsachgemäße Verwendung verursacht werden. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler, um weitere Informationen zur Garantie zu erhalten.

MARKIERUNG/ETIKETTIERUNG: Informationen auf Innenseite des Helmes, auf Etikett gedruckt, die nicht entfernt werden sollten.

HAFTUNG: KASK S.p.A. haftet nicht für direkte oder indirekte, vorsätzliche oder unbeabsichtigte Schäden und solche, die auf unsachgemäßen Gebrauch der Produkte KASK zurückzuführen sind. Der Benutzer trägt alle Risiken, die aus einem unsachgemäßen Gebrauch von KASK-Produkten verursachte Gefahren.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG: Um eine Kopie der EU-Konformitätserklärung dieser Markenzugriffen dürfen auf Ersatz Teil die Website www.kask.com

FR

NOTE D'INFORMATION: Avant d'utiliser le casque, merci de bien lire attentivement le mode d'emploi afin de ne pas faire baisser le niveau de sécurité offert par le casque. Le fabricant et/ou le distributeur décliment toute responsabilité en cas d'accident ayant entraîné des blessures voire de décès et d'où à une utilisation incorrecte du casque. Ce casque a été conçu de façon à absorber l'énergie d'un impact à travers la distribution partielle ou l'endommagement des composants essentiels. Ce casque d'usit n'être exclusivement utilisé que pour l'activité pour laquelle il a été certifié (voir marquage). Ce casque à hautes performances pour l'industrie a été certifié CE selon la norme européenne EN 14052:2012. Ce casque est conforme aux standards de rétention de la Réglementation Européenne Norm EN 14052:2012 quand la sangle est mise et bien réglée comme selon notre manuel instructions.La procédure de Certification CE a été effectuée par l'organisme notifié n°0426, Italcert Valle Sarca, 336 20126 Milan - Italie.

ATTENTION: Le casque ne peut pas toujours protéger des lésions. En particulier, il convient de noter qu'aucun casque n'est en mesure de protéger la tête des forces générées par des impacts violents. En cas de choc violent, même si aucun dommage n'est visible on a un casque, casque usé ou endommagé, il est nécessaire de le remplacer, en raison d'autres chocs et de fournir la protection prévue. Le casque objet de ce manuel est un DPI de classe III et a été soumis à une procédure de type CE selon les exigences du Règlement (UE) 2016/425 et aux exigences de l'annexe II du Règlement (UE) 2016/425. Le dispositif est soumis à la procédure de contrôle en accord avec l'annexe VII du règlement susmentionné. Le contrôle a été confié à l'organisme notifié 0426 - Italcert Valle Sarca, 336 20126 Milan - Italie.

NOMENCLATURE: 1- Coque; 2- Rembourrage; 3- Système de réglage; 4- Sangle; 5- Dispositif de serrage latéral; 6- Boucle; 7- Clip de fixation pour lampe; 8- Ferme bangiolo; 9- Trou de montage adaptateur protections antiurtome; 10- Adaptateur protections antiurtome.

CONSIGNES D'UTILISATION: Pour mesure de précaution, il est impératif de porter le casque pour toute la durée de la tête, de façon à garantir confort et sécurité. Le casque doit être réglé pour s'ajuster à son porteur, par exemple, les sangles doivent être réglées de manière à ne pas comprimer la tête. Le casque doit être réglé pour s'ajuster à son porteur, par exemple, les sangles doivent être réglées de manière à ne pas comprimer la tête. Le casque doit être réglé pour s'ajuster à son porteur, par exemple, les sangles et la boucle doivent être réglées de façon à être toutes deux à la fois confortables et bien serrées. Le casque doit être réglé pour s'ajuster à son porteur, par exemple, les sangles et la boucle doivent être réglées de façon à être toutes deux à la fois confortables et bien serrées. Le casque doit être réglé pour s'ajuster à son porteur, par exemple, les sangles et la boucle doivent être réglées de façon à être toutes deux à la fois confortables et bien serrées.

RÉGLAGE DU CASQUE: Mettez le casque et ajustez sa taille en tournant la roue arrière (dans le sens horaire pour resserrer la taille et dans le sens antihoraire pour l'élargir) ou simplement en tirant ou poussant les extrémités arrière des deux fermetures rapides pour obtenir la tension désirée (fig. 2). Positionnez le système d'ajustement de la taille au niveau de la nuque, comme illustré (fig. 3). Inclinant et tournant pour les versions prévues à cet effet. Fixez la sangle en l'attachant en insérant l'une des boucles dans l'autre jusqu'à entendre le clic de blocage (Fig. 4). Tirer sur la bride pour vérifier que la boucle est bien fermée (fig. 5). Tirez sur la sangle du menton pour vous assurer que le casque est bien fermé et que vous ne bougez pas. Ajustez la longueur de la sangle du menton pour vous assurer que le casque est bien fermé et que vous ne bougez pas. Ajuster le rétracteur latéral de la bride jugulaire en le faisant glisser le long des brides jusqu'à obtenir la position souhaitée (fig. 6-5). Un des deux boutons latéraux de la boucle pour libérer la sangle du menton et ensuite tirer les deux boutons latéraux de la boucle (fig. 7).

ERSATZTEILE: Il est interdit de modifier, remplacer ou éliminer un ou plusieurs composants d'origine du casque sont interdits à moins d'avoir expressément autorisé par le fabricant. Utilisez uniquement des pièces de rechange KASK. Ne modifiez pas le casque pour y ajouter d'autres accessoires que ceux prévus à cet effet. Si nécessaire, contactez votre revendeur ou le fabricant.

ACCESSOIRES: adaptateurs de fixation pour visière – adaptateurs de fixation pour cache-oreilles – étiquettes réfléchissantes – protège-nuque – cache-oreilles – protège-yeux (EN166 – EN14458) - face shield (EN166) - plastic mesh protector (EN1731) - metal mesh protector (EN1731) - écran de protection pour soudeur (EN175) - masque de soudure (EN379).

Check with the dealer or manufacturer whether the accessories listed above are available. Follow the installation and operating instructions supplied with the accessory. Use only accessories approved by the manufacturer.

CONTROLE: Before using the helmet, check its integrity in all its parts. Following a violent impact even if the damage is not visible, replace the helmet, as it may have exhausted its ability to absorb further impacts and provide the required protection.

CLEANING: Clean the helmet (and any visor, ear flaps and sun visor) using only water, neutral soap, and a soft, clean cloth, allowing it to air dry at room temperature. The internal padding should be washed by hand in cold water. If it is removable, it can be removed and washing by hand in cold water. Air-dry at room temperature. 30°C. Avoid using chemical detergents or solvents.

STORAGE: When not in use, it is best to keep the helmet at a temperature between 5°C and 35°C, protected from direct sunlight and away from heat sources, we recommend storing the helmet in its original package.

APPLICATION OF ADHESIVES: Glues and adhesives supplied in the accessory kit must be used in compliance with the manufacturer's specifications. Any repair or modification not foreseen may adversely affect the protective function of the helmet.

PARTS IN DISPOSAL: Comply with the regulations in force in the country of destination for disposal of the helmet and its components.

PRECAUTIONS: Do not use the helmet as a base or support or container. Do not compress it. Do not drop it. Avoid contact with sharp objects. Do not use in temperatures below -20° and above + 50°. Avoid prolonged exposure to the sun. Protect the helmet by the size adjuster. Protect against chemical agents.

LIFESPAN: The lifespan of the helmet depends on a number of degenerative factors, including temperature changes, exposure to direct sunlight, the more or less intense use. The helmet must be checked regularly, and before each use, to detect the presence of any damage such as cracks, deformations, peeling that represent factual elements of the state deterioration of the helmet. Elements that have suffered significant shock sensitive entities should be replaced, regardless of the visible damage, because they may have lost their ability to absorb shocks. The maximum lifespan is 10 years from the date of manufacture. After this period, the helmet should be eliminated because the protection is reduced over time due to the aging of the raw materials of the manufacturing. Data to provide to the helmet.

REVISION: In addition to the normal visual inspection before each use, a competent inspector should perform a thorough inspection at least once a year. Registration of inspections must be conducted on a control board that contains detailed references to: type, model, manufacturer's data, batch or serial number, purchase date, expiry and first use, date of inspection and any notes. Do not remove labels or markings and check their readability. If you encounter cracks, abrasions or any other damage, contact the manufacturer for inspection before using the helmet.

1 YEAR WARRANTY: KASK guarantees the product for 5 years for defects in materials or workmanship. The warranty does not cover defects caused by normal wear and tear, modifications, incorrect storage, improper maintenance or improper use. Contact your dealer for more information on the warranty.

MARKING/LABELLING: Information contained on the inside of the helmet, printed on a label, which should not be removed for any reason.

RESPONSIBILITY: KASK Spa declines all responsibility for any direct or indirect damage, accidental or deliberate, caused by improper use of KASK products. The user assumes all risks arising from an improper use of KASK products.

DECLARATION OF CONFORMITY: To obtain a copy of the EU Declaration of Conformity, visit the website www.kask.com

ES

NOTA INFORMATIVA: Antes de utilizar el casco, lea atentamente las instrucciones. No atenerse a ellas podría reducir la seguridad que ofrece el casco. El fabricante y/o el distribuidor no se hacen responsables de accidente alguno con relativas lesiones o incluso la muerte debidas a utilizarlo inapropiadamente. El presente casco está construido de tal forma que absorba la energía de un impacto a través de la distribución parcial o el daño de los componentes esenciales. Este casco debe ser utilizado única y exclusivamente para las actividades para las que ha sido certificado (ver marcas). El presente casco a elevadas prestaciones para el industria, ha sido certificado CE según la norma europea EN 14052:2012. Este casco está conforme a los requisitos previstos de la norma europea EN 14052:2012 cuando la correa está bien abrochada y regulada según las instrucciones de uso. El procedimiento de certificación CE ha sido efectuado por el organismo notificado n° 0426, Italcert Valle Sarca, 336 20126 Milan - Italia.

ATENCION: El casco no siempre puede proteger de lesiones. Especialmente, conviene tener en cuenta que ningún casco puede proteger la cabeza de las fuerzas generadas por impactos violentos. En caso de un golpe violento incluso después de haber sufrido un golpe violento, aunque el daño no sea visible, ya que podría haber perdido su capacidad de absorber otros golpes y de proporcionar la protección requerida. El casco objeto de este manual es un EPI de clase III y ha sido sometido a un procedimiento de certificación CE con la aplicación de los requisitos previstos en el anexo II del Reglamento (UE) 2016/425. El dispositivo está sujeto a un procedimiento de control de conformidad con el anexo VII del citado reglamento. El organismo notificado n° 0426 ha sido encargado de la verificación.

NOMENCLATURA: 1- Protector; 2- Diadema; 3- Sistema de ajuste de tamaño; 4- Correa de barbilla; 5- Retractor lateral; 6- Hebilla; 7- Clip para la correa de barbilla; 8- Agujero para montaje adaptador protecciones antiruido; 9- Agujero para montaje adaptador para protecciones antiruido; 10- Etiqueta marcado.

INSTRUCCIONES DE USO: A fin de prevenir, en dependiente de su clase, el riesgo de lesiones para una adecuada protección, es importante que el casco esté bien ajustado a la cabeza de modo que ofrezca la máxima comodidad y seguridad. El casco debe regularse para adaptarse al usuario, por ejemplo, las correas deben estar ajustadas de modo que no comprimen la cabeza. El casco debe estar ajustado a su usuario, por ejemplo, las correas deben estar ajustadas de modo que no comprimen la cabeza. El casco debe estar ajustado a su usuario, por ejemplo, las correas deben estar ajustadas de modo que no comprimen la cabeza. El casco debe estar ajustado a su usuario, por ejemplo, las correas deben estar ajustadas de modo que no comprimen la cabeza. Los dos ganchos laterales deben estar bien cerrados y ajustados. Ajuste la longitud de la correa de barbilla para fijar el casco a su cabeza. Asegúrese de que la correa de barbilla no comprima demasiado la parte de la barbilla y que no haya demasiado espacio entre la correa de barbilla y la cara. Ajuste el ángulo de la visera, deslizándola por las correas hasta que encuentre la posición deseada (Fig. 6-5). Para retirar el casco de la cabeza, pulse los dos botones laterales de la hebilla al mismo tiempo (Fig. 7).

PIEZAS DE SUSTITUCIÓN: Sólo prohibidas alteraciones, sustituciones o/o remociones de un o de cualquier dos componentes originales del casco. Utilice únicamente piezas de repuesto originales KASK. No modifique el casco para adaptarle otros accesorios que los previstos a tal efecto. Si es necesario, póngase en contacto con el vendedor o con el fabricante directamente.

ACCESORIOS: Protector de la visera - Protector de la visera contra arañazos - Protector de la visera contra los rayos del sol - Orejeras - Barbuquejo - Protector de los ojos (EN166 – EN14458) - Protector de la cara (EN166) - Protector de malla de plástico (EN1731) - Protector de malla de metal (EN1731) - Protector para soldadores (EN175) - Pantalla de soldadura (EN379).

Verifique ante el/de vendedor o fabricante la disponibilidad real de los accesorios enumerados arriba. Siga las instrucciones de instalación y de funcionamiento suministradas con el accesorio. Use sólo los accesorios aprobados por el fabricante.

CONTROLES: Antes de utilizar el casco, verifique si está completo con todas sus piezas. Pasa sequedad de un impacto violento, aunque no se vea el daño, sustituya el casco, ya que podría haber perdido su capacidad de absorver nuevos impactos y proporcionar la protección esperada.

LIMPIEZA: Limpie el casco (y la visera, las orejeras y el protector de la cara) únicamente con agua, jabón neutro y un paño suave y limpio, dejándolo secar de forma natural a temperatura ambiente. El relleno interior puede lavarse a mano con agua fría si es desmontable. Si es desmontable, puede lavarse a mano con agua fría. Secado a temperatura de máxima. 30°C. Evitar el uso de detergentes químicos o de disolventes.

CONSERVACIÓN: Cuando no se utilice, el casco se conserva mejor a una temperatura entre 5 °C y 35 °C, protegido de la luz directa y lejos de fuentes de calor, recomendamos guardar el casco en su envase original.

APLICACIÓN DE ADHESIVOS: No aplique adhesivos, disolventes, pegatinas ni pintura si no es conforme con las especificaciones del fabricante. Cualquier intervención o modificación no prevista puede afectar negativamente a la función protectora del casco.

PIEZAS DE DESECHO: Cumpla la legislación vigente en el país de destino para el desecho del casco y sus componentes.

PRECAUCIONES: No use el casco como base, soporte o contenedor. No lo comprima. No lo deje caer. Evite el contacto con objetos afilados. No lo utilice a temperaturas inferiores a -20° y superiores a + 50°. Evite la exposición prolongada al sol. Proteja el casco por medio del ajustador de tamaño. Protéjalo de agentes químicos.

VIDA ÚTIL: A la vida útil del casco influyen varios factores degenerativos, incluidos las variaciones de temperatura, a exposición a luz solar directa, a utilización más o menos intensa. El casco debe ser verificado periódicamente y siempre antes de su utilización, para detectar la presencia de daños como grietas, deformaciones, descolorientos, deformaciones, desconchamientos, que constituyen elementos reveladores del estado de deterioro del casco. Los elementos que han sufrido golpes de considerable sensibilidad deben ser sustituidos, independientemente de los daños visibles, ya que podrían haber perdido su capacidad de absorber golpes. La vida útil máxima es de 10 años a partir de la fecha de fabricación. Tras este periodo, el casco debe ser eliminado dado que la protección se reduce con el tiempo debido a la degradación de las materias primas de fabricación. Datos que deben figurar en el casco.

REVISIÓN: Además de la inspección visual normal antes de cada uso, un inspector competente debe realizar un examen a fondo al menos una vez al año. Los registros de inspección deben quedar registrados en un cuadro de control que contenga referencias detalladas de: el tipo, el modelo, los datos del fabricante, número de lote o de serie, fecha de compra, caducidad y primer uso, fecha de inspección y observaciones. No quite las etiquetas o marcas y compruebe que se pueden leer. Si encontrase grietas, rozaduras o cualquier otro

LT

INFORMACINIS PRANEŠIMAS: prieš naudodami šalmą, atidžiai perskaitykite instrukcijas, nes jų neišlaikymas gali sumažinti šalmo suteikiamą apsaugą. Jei šalmas buvo naudojamas netinkamai, gamintojai ir (arba) pardavėjas atsisako bet kokios pretензijos atsakomybės. Gamintojas ir (arba) pardavėjas atsakingas tik tuo atveju, jei šalmas yra pagamintas tiap, kad suteiktų žmogui energija paskirtam jo dalinio arba pabėdžiant pagrindines sąlygomis dalis. Šis šalmas turi būti naudojamas dėkintme tik tie vežiai, kurie buvo sertifikuoti. Jr ženklų. Šis šalmas su gerai esmine priemone skirtomis eksploatacinemis savybėmis buvo sertifikuotas ES pagal Europos standartą EN 14052:2012. Su šalmas atitinka Europos standartu EN 14052:2012 atsparumo reikalavimus dalių bei priedinės dalių naudojamas ir reguliuojamas pagal naudojimo instrukcijas. ER sertifikavimas atliko paskelbtoji įstaiga Nr. 0426, „Italcert" Viale Sava, 336 20126 Milanas - Italija.

DĖMESIO: šalmas negali visada apsaugoti nuo sužalojimų. Tipai svarbu nepamiršti, kad joks šalmas negali apsaugoti galvos nuo sužeidimų, kurios gali atsirasti dėl sunkiosios dėvėjimo šalma pakeisktie net tuo, jei šalmo nebuvo naudojamas ir nepažeistas gali naudojimo instrukcijas. ER sertifikavimo atlikto paskelbtoji įstaiga Nr. 0426, „Italcert" Viale Sava, 336 20126 Milanas - Italija.

DĖMESIO: šalmas negali visada apsaugoti nuo sužeidimų. Tipai svarbu nepamiršti, kad joks šalmas negali apsaugoti galvos nuo sužeidimų, kurios gali atsirasti dėl sunkiosios dėvėjimo šalma pakeisktie net tuo, jei šalmo nebuvo naudojamas ir nepažeistas gali naudojimo instrukcijas. ER sertifikavimo atlikto paskelbtoji įstaiga Nr. 0426, „Italcert" Viale Sava, 336 20126 Milanas - Italija.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS: kaip prevencinė priemonė, privaloma šalmą mūvėti visos veiklos valdymo metu. Šalkam turi būti tinkamai sureguliuotas ir sutvirtintas. Šalmas turi būti pritaikytas prie galvos, kad jis neslistų, bet didėjant komfortui ir apsaugai. Šalmas turi būti sureguliuotas pritaikant suvaržytus dirželius, paviršiumi, dirželiu turi būti tokioje padėtyje, kad dirželio pagrindas būtų tiesiai virš ausų, o dirželio tvirtinimas turi būti sureguliuotas taip, kad abu sutvirtinimo ir tvirtai laikytųsi. Užsagę ir tinkamai sureguliuoje pasmaržes dirželį, visada patikrinkite, ar šalmas gerai tvaiko galvą. Jeigu šalmas, kai jį nejudėdami mėtote galvą, vis dar slysta, jis netinka.

ŠALMO REGULIUOJAMUS: mūvėkite šalmą ir pritaikykite dvi pasuklami galinę ratelį, bagal laikrodžio rodyklę, kol sumažinsite galą iki galvos galinės dalies. Tada pasukamuosiu galiniu ratelio galu, atbrailuoti, tik tiek, kiek reikalinga naudojamai trukchu du gerai užsegimo elementus tol, kol pakankama jėmpatie (2 pav.). Pastarykite dydžio reguliavimo sistemą prieš kiekvieną kelionę. Šalmo pritaikymas (3 pav.). Pastarykite dydžio reguliavimo sistemą prieš kiekvieną kelionę. Prisiekite dirželį, žiūkim galvą kaip, kol dėgirste sprageštkimą užsiblokavo (4 pav.). Patraukite pasmaržes dirželį, bad pakrinkite, kol jis sąlytis užsiblokuoja (5 pav.). Sunkiausiomis sąlygomis, kai šalmas turi būti tvirtai laikomas ant jūsų galvos. Gumins Bandas turi būti justos gale, kad neblėstų. Sureguliuokite šonini (trauklių), pastumdami jį arti juosta tol, kol nebe pagalbiniais galėsite jį pakelti (6 pav.). Kai šalmas yra tinkamai pritaikytas, jis turėtų būti pakankamai tvirtas ant jūsų galvos. Šalmas turi būti sureguliuotas pritaikant suvaržytus dirželius.

ATSARGINĖS DETALĖS: Jūs konkai metu galite naudoti kelis ir (arba) numiti vieną ar kelis dėl kurių iš šalmo originalų sudedamųjų dalių be gamintojo leidimo. Naudokite tik „KASK" originalias atsargines detales. Šalmo negalima naudoti be sertifikuotos ar originalios kitos atitinkamai pagal reikalavimus ES sertifikuotos ar originalios kitos atsarginės dalies.

PRIEŽIŪRA: adsptenio amnvidžiui užkaitimui – adaptenai auximiems užkaitimui – eksploatacinės savybės – sąlygos – sandėliavimas – trukdinti kosmetinėms medžiagoms – kosmetinės medžiagos – valymas – dezinfekcija – valymas – dezinfekcija – plastiniams trinkimo protektorius (EN1731) – metaliniai trinkimo protektorius (EN1731) – atsargins kamašlas – šalmas kamašlas.

Pastikinkite pas pardavėjus atsargų ar gamintoją, ar ši tiesa yra pirmiau išvardyti priedai. Laikykites prie priedų prietaisų naudojimo ir montavimo. Naudokite tik originalius gamintojo ar pardavėjo siūlomus priedus.

CONTROL: prieš naudodami šalmą patikrinkite, ar viso jo dėlo sveikos. Po smarkaus smūgio šalma pakeisktie net tada, jei šalmo nematyti jokie ženklai. Jei šalmas buvo pagamintas prieš daugiau nei penkerius metus, jo nenaudokite. ANTRAS: vaikytie šalma (ir jei yra), antkedį, auginies ir (arba) nuo saulės naudodami tik vandeni, neutralų muilą ir minkštą bei švarią šluostę. Nenaudokite jokių kitų valymo ir dezinfekcijos priemonių, ypač tirpiklių, nes jos gali pakenkti šalmo savybėms. Jei ženklaisma, jį galima tūmti ir plauti šaltame vandenyje arba skalbimo mašinoje (žiūk. 30. Jokia bioto sterilizacija nėra leistina. Jokia bioto sterilizacija nėra leistina.

KAIKYMAS: kai nenaudojama, geriau laikyti nuo 5 °C iki 35 °C laipsnių temperatūrose, apsaugoti nuo tiesioginės saulės šviesos, šilumos ir drėgmės. Nenaudokite šalmo, kuris buvo laikomas ekstremalioje temperatūroje.

LIPDYKI KLIJAVIMAS: jų neatitinka gamintojo specifikacija, neišlipdytie lipdukai, nenaudokite trąškite, lipinę kosmetinę medžiagą, nenaudokite kosmetinės medžiagos, nenaudokite kosmetinės medžiagos.

GABENIMAS: šalmas turi būti gabenamas tinkamai (žiūk. nenumytos specialios gabenimo sąlygos).

ATSARGUMO PRIEMONĖS: nenaudokite šalmo, kai jo sąlytis su kosmetinėmis medžiagomis – kosmetinės nuliniai. Saugokite nuo šilumos ir aštrios objektai. Nenaudokite už -10 °C ir 50 °C temperatūrų ribų. Nenaudokite šalmo už dyžio reguliavimo. Saugokite nuo chemnių medžiagų.

TRUKMĖ: šalmas turi ilgą gyvavimo ciklą, jei jis naudojamas tinkamai, vengiama, jokiatrai temperatūros svyravimus, tesiogiens saulės šviesos poveikį, dėsgiau ar mažau intensyvią naudojimą. Šalma reikia periodiškai ir bet kokiu atveju, kiekvieną kartą prieš naudojimą, patikrinti, ar šalmas nėra pažeistas, ar nėra kokių nors ženklų, tokių kaip deformacija, nudilimu, kurie nurodo, kad šalmo bulkė pablogėjo. Elementai, kurie patyę nemaišą sutrenkimą, turi būti pakeisti ar net visa šalmo bulkė turi būti pakeista, jei šalmas buvo naudojamas ir pažeistas, ar jei jis buvo pagamintas daugiau. Po šio laikotarpio šalmo nekomendujama sunaikinti, nes per šią laiką apsaugai dėl pasenusių medžiagų suteikiamos savybės gali pablogėti.

PATIKRA: be prasto patikrinimo kiekvieną kartą prieš naudojant, kompetentingas kontrolieras privalo išsamiai patikrinti šalmą ir jo priedus. Patikros turi būti atnaujinamos pagal galiantį šalmo operacinės veiklos bei dėlio tipo, modelis, gamintojo duomenys, partija arba serijos numeris, pirkimo data, galiojimo terminas ir primas naudojimas, patikros data ir bet kokios patikros rezultatai. Nenurodžiokie etikečių, kad šalmas yra tinkamas ar pažeistas ypatingo, subraižimu, arba bet kokiu kitu pažeidimu, prieš naudodami šalmą, kreipkitės į gamintoją, tiekėją ar jo atstovą.

GARANTIJA 3 METAI: „KASK" garantuoja, kad 3 metus produktas netures jokio medžiagos ar gamybos defekto. Šis garantinis laikotarpis prasideda nuo pirkimo dienos, kuri patvirtinama PIRKIMO ČEKIU, pakeitimu, blogo laikymo, netinkamo priežiūros arba dėl kitos naudojimo, nei jo pramonė buvo sertifikuota.

ŽENKLINIMAS/ŽYMĖJIMAS: informacija šalmo viduje, atspausdinta etiketės, kurios dėl jokios priežasties negalima ištrinti.

ATSAKOMYBĖ: „KASK Spa" neprisima jokios atsakomybės už tiesioginę ar netiesioginę, atsitikties arba tyčia žalą, padarytą netinkamai naudojant „KASK" produktus. Naudotojas prisima visas su netekimu „KASK" produktų naudojimu susijusias riskas.

ATITIKTIES DEKLARACIJA: Norėdami gauti šio produkto ES atitikties deklaracijos kopiją, apsilankykite internetu svetainėje www.kask.com

RU

ОБУВЕТЕСЬ ZA УПОРАБНИКА: Pred uporabo delate natančno preberite navodila za uporabo, neupoštevanje navodil lahko zmanjša varstvo, ki ga ta čelada ponuja. Čelada je bila uporabljena nepravilno, proizvajalec in/ali dobavitelj ne prevzameta odgovornosti za primer nezadostnega ali celo ovrtnem izdelku, ki je podležna neustrezne uporabe delale. Čelada je zasnovana samo za uporabo z motornimi vozili, ki so bila certificirana. Ta čelada ne izdelana v skladu z evropskimi standardi EN 14052:2012, kadar se podbradni jermen nosi in se nastavi. Ta čelada je skladna z zahtevami evropskega standarda EN 14052:2012, kadar se podbradni jermen nosi in se nastavi. Do Navodila za uporabo.

Proizvajalec CE certificira v obvezni proizvajalčevi pravilnik EU. 0426, Italcert Via Sava, 336 20126 Milano - Italija.

POZOR: čelada ne more vedno zagotoviti varnosti pri vsakem izdelku. Ne glede na to, da bodete delali na more zaščiti glave pred vsemi vrstami poškodb, ki bi jih lahko utrpeli v primeru, da bodete nosili čelado, ki ni bila v ustrezno vidnem stanju, bodisi da je mogoče da je izgubila sposobnost absorbiranja dodatnih udarcev in pražnjenja prekomerne energije zaradi prejšnjega udarca, ki ga je morda utrpela med prejšnjim delom ali bodisi da je bila pred prejšnjo uporabo pretrpela poškodbe. Čelada je bila certificirana v skladu z Direktivo 89/686/EGS in z Uredbo EU 2016/425. Naprava je podvržena postopku nadzora v skladu z Prilogo V Uredbe EU 2016/425. Ovoj proizvod podležte postopku nadzora v skladu z Prilogo V Uredbe EU 2016/425. Ovoj proizvod podležte postopku nadzora v skladu z Prilogo V Uredbe EU 2016/425.

SASTAVNI DELOVI: 1 Školjka; 2. Okoglama vrpca; 3 Šustar za podbradno vezalko; 4 Podbradni remen; 5. Bodni sistem; 6 Zatrdilna zapona; 7 Ščitnik; 8 Ščitnik; 9 Ščitnik; 10 Ščitnik; 11 Ščitnik; 12 Ščitnik; 13 Ščitnik; 14 Ščitnik; 15 Ohrabrujoča zapona

UVITE ZA UPORABO: Kot kjer imajo predstavitvah, kaciji je uporabo vezalko nosilcem nosti tijekom rada. Kako bi se osigurala odgovarajuća zaštita, vašno je nositi kopljenje odgovarajuće veličine i dobro podesiti prema glavi na naši kojoj uzgajate kosu. Kako bi se osigurao ispravan i sigurnosni položaj, kopljenje mora biti postavljeno tako da se prekrivaju uši, kopja prema biti odajena od glavice kosi, a vrpci i kopija moraju se sastojati sustavi. Kopljenje mora biti pričvršćeno na kopljenje kako bi se osigurao ispravan i sigurnosni položaj. Kopljenje mora biti pričvršćeno na kopljenje kako bi se osigurao ispravan i sigurnosni položaj. Ako se kopljenje ne prilagodi i ne pričvrsti ispravno, kopljenje se ne može ispravno zaštititi glavu. Kopljenje mora biti pričvršćeno na kopljenje kako bi se osigurao ispravan i sigurnosni položaj. Ako se kopljenje ne prilagodi i ne pričvrsti ispravno, kopljenje se ne može ispravno zaštititi glavu