



# BOREA



EN 12492: 2012

UIAA

Climbing and mountaineering helmet  
Casque d'escalade et d'alpinisme

3 year guarantee  
Garantie 3 ans



52 → 58 cm  
21 → 23 inch

## ⚠ WARNING / ATTENTION

Activities involving the use of this equipment are inherently dangerous. You are responsible for your own actions and decisions.

Before using this equipment, you must:

- Read and understand all instructions for use.
- Get specific training in its proper use.
- Become acquainted with its capabilities and limitations.
- Understand and accept the risks involved.

**FAILURE TO HEED ANY OF THESE WARNINGS MAY RESULT IN SEVERE INJURY OR DEATH.**


Les activités impliquant l'utilisation de cet équipement sont par nature dangereuses. Vous êtes responsable de vos actes, de vos décisions et de votre sécurité.

Avant d'utiliser cet équipement, vous devez :

- Lire et comprendre toutes les instructions d'utilisation.
- Vous former spécifiquement à l'utilisation de cet équipement.
- Vous familiariser avec votre équipement, apprendre à connaître ses performances et ses limites.
- Comprendre et accepter les risques induits.

**LE NON-RESPECT D'UN SEUL DE CES AVERTISSEMENTS PEUT ÊTRE LA CAUSE DE BLESSURES GRAVES OU MORTELLES.**

### Traceability and markings / Traçabilité et marquage



APAVE SUDEUROPE SAS  
8 rue Jean-Jacques Vernazza  
Z.A.C. Saumâtre-Sénia - CS 60193  
13322 Marseille CEDEX 16

d. Individual number / Numéro individuel

YY M 0000000 000

e. ....

f. ....

g. ....

h. ....

PETZL.COM



Latest version  
Dernière version



Other languages  
Autres langues



Technical tips  
Conseils techniques



PPE checking  
Fiche de contrôle EPI

Warning symbols  
Panneaux d'avertissements




PETZL  
Fondation  
ISO 9001  
© Petzl

Sustaining our Community  
Au service de la Communauté  
FONDATION-PETZL.ORG



### 1. Field of application (text part) Champ d'application (partie texte)

### 2. Nomenclature Nomenclature




### 3. Inspection, points to verify Contrôle, points à vérifier

PPE checking  
Vérification EPI  
PETZL.COM










4. How to put on and adjust the helmet  
4. Mise en place et réglages du casque






1.



2.






3.




#### 4. How to put on and adjust the helmet Mise en place et réglages du casque

##### 4. Fonction test test fonctionnel




#### 5. Precautions for use (text part) Précautions d'usages (partie texte)

Storage, transport  
Stockage, transport





Spare parts  
Pièces détachées



Replacement foam  
Mousse de rechange  
ref : A042MA00

Accessories  
Accessoires



#### 6. Additional information Informations complémentaires

A. Lifetime / Durée de vie

Serial n° / N° de série  
00000 XX XXXX + 10 years  
ans

B. Markings  
Marquage



C. Acceptable T°  
T° tolérées

+ 50°C / + 122°F  
- 30°C / - 22°F

D. Precautions for use / Précautions d'usage



etc...

E. Cleaning / Nettoyage



F. Drying / Séchage

+ 30°C max.  
+ 86°F max.



G. Storage - Transport  
Stockage - transport



I. Modifications - Repairs  
Modifications - Réparations



J. FAQ - Contact  
Questions - Contact















